

令和6年度 藤岡第二小学校 通学路安全対策箇所



写真1

写真2

トリアル裏の水路沿いのフェンスが破れていました。(写真1)



児童が落下しないよう修理しました。(写真2)



写真3

写真4

側溝の金属のふたが破損し、外れていました。(写真3)



児童が躓いてケガをしないようふたの付け直しを行いました。(写真4)

本校正門前の横断歩道が消えかけて不鮮明になっていたため、引き直して見やすくしました。(写真5)



写真5