


① 笹川沿いの通学路

＜問題＞児童が通るためのグリーンベルトがなく、歩行中に車との接触の恐れがある。



＜対策＞グリーンベルトの設置をし、歩行者の安全対策を行った。



② 笹川側道から東小へ向かう畑沿いの細道

＜問題＞東側から来る自動車などからも時期によって農作物があるため、見通しが悪い。



＜対策＞カーブミラーを設置し、双方向から安全確認ができるようにした。

