

※施工前後の画像が見られます。右端の●をクリックしてください。

No.	危険箇所	危険な理由	対策	施工前後
1	青木工業所北側の道路	細く暗い道で不審者被害に遭った人がいる。	・地域安全課で確認する。 ・街灯等の設置を区長さんに依頼する	
2	学校周回道路および周辺の交差点	交差点の飛び出し、自転車、歩行者の横列進行	・速度取り締まりを行う ・学童注意の路面標示を施す	●
3	みかぼみらい館入り口信号付近	下の駐車場から出て道路を横断し、交差点の右に進もうとする自転車がある。その交差点右が見通しが悪く、自転車や保護者が接触する可能性が高い。	・みかぼみらい館へ伐採依頼する ・自転車の安全運転を学校指導で指導する	
4	総合学習センター東側道路～大正屋	路肩があげられている。T字路の見通しが悪い。	・横断歩道の塗り直し ・カーブミラーの変更をする	●
5	本郷の交差点の植木の整備	植木で安全確保が不十分	・植木を撤去し視界を確保した	●
6	藤の丘トンネル外側の歩道	除草が必要	・除草を行う	●
7	藤岡特別支援学校北側から笹川沿いに国道254号線に向かう道	道路がでこぼこで危険である。	・一部補修する ・継続して補修する	●
8	第一小近く 藤岡・大胡線に左から合流する交差点	合流する車が一時停止をしないことが多い。	・一時停止の標識の角度調整 ・生徒への注意喚起	
9	藤岡・本庄線、藤岡・本庄線松岡内科医院前横断歩道から北上し山内内科まで	道幅が狭く、交通量が多い。	・「止まれ」を塗り直す ・生徒に大道路利用をうながす	
10	県道13号線から藤岡モータースクールに向かう道路	車両速度が高い。不審者が出る。(街灯等の設置を区長さんに依頼)	・「<<<減速」路面標示を施す	●
11	藤岡モータースクール西の外の平集会所西交差点と交差点北側のカーブ	①交差点では、車両速度が高く、一時停止しない車が多い。②カーブは見通しが悪い。外側線が消えかかっているところがある。	・十字路北と南に、「交差点注意」路面標示を施す	●
12	県道13号(前橋長瀬線)東中学校から、美九里西小入り口の信号まで	①数カ所の横断歩道が消えかかっている。②牛田工業団地入口から南の道路の外側線が消えかかっている。	・横断歩道を塗り直す ・外側線を塗り直す	
13	県道13号(前橋長瀬線)の神田地区、美九里公民館～コメリ間	歩道が無く路側帯も狭い上、路面も荒れている。交通量が多く車両速度が高い。保護者からの不安の声も多い。	・ひどい所は、随時舗装を検討する	