

※施工前後の画像が見られます。右端の●をクリックしてください。

| No. | 危険箇所                                | 危険な理由  | 対策                                     | 施工前後              |
|-----|-------------------------------------|--|--|-------------------|
| 1   | 青木工業所北側の道路                          | 細く暗い道で不審者被害に遭った人がいる。   | ・地域安全課で確認する。<br>・街灯等の設置を区長さんに依頼する      |                   |
| 2   | 学校周回道路および周辺の交差点                     | 交差点の飛び出し、自転車、歩行者の横列進行  | ・速度取り締まりを行う<br>・学童注意の路面標示を施す           | <a href="#">●</a> |
| 3   | みかぼみらい館入り口信号付近                      | 下の駐車場から出て道路を横断し、交差点の右に進もうとする自転車がある。その交差点右が見通しが悪く、自転車や保護者が接触する可能性が高い。 | ・みかぼみらい館へ伐採依頼する<br>・自転車の安全運転を学校指導で指導する |                   |
| 4   | 総合学習センター東側道路～大正屋                    | 路肩があげられている。T字路の見通しが悪い。   | ・路肩の整備をする<br>・カーブミラーの変更をする             |                   |
| 5   | 藤の丘トンネル                             | 不審者がでないか心配   | ・友達と下校するなどの指導を学校で行う                    |                   |
| 6   | 藤の丘トンネル外側の歩道                        | 除草が必要  | ・除草を行う                                 |                   |
| 7   | 藤岡特別支援学校北側から笹川沿いに国道254号線に向かう道       | 道路がでこぼこで危険である。   | ・一部補修する<br>・継続して補修する                   | <a href="#">●</a> |
| 8   | 国道254号線から北側の旧笹川沿いの道                 | 道路がでこぼこで危険である。旧笹川に水がたまって不衛生、マムシがいる。                                  | ・舗装する                                  |                   |
| 9   | 第一小近く 藤岡・大胡線に左から合流する交差点             | 合流する車が一時停止をしないことが多い。   | ・木を伐採して見通しをよくする<br>・生徒への注意喚起           |                   |
| 10  | 藤岡・本庄線、藤岡・本庄線松岡内科医院前横断歩道から北上し山内内科まで | 道幅が狭く、交通量が多い。  | ・「止まれ」を塗り直す<br>・生徒に大道路利用をうながす          |                   |
| 11  | 県道13号線から藤岡モータースクールに向かう道路            | 車両速度が高い。不審者が出る。(街灯等の設置を区長さんに依頼)                                      | ・「<<<減速」路面標示を施す                        | <a href="#">●</a> |
| 12  | 藤岡モータースクール西の外の平集会所西交差点と交差点北側のカーブ    | ①交差点では、車両速度が高く、一時停止しない車が多い。②カーブは見通しが悪い。外側線が消えかかっているところがある。           | ・十字路北と南に、「交差点注意」路面標示を施す                | <a href="#">●</a> |
| 13  | 県道13号(前橋長瀬線)東中学校から、美九里西小入り口の信号まで    | ①数カ所の横断歩道が消えかかっている。②牛田工業団地入口から南の道路の外側線が消えかかっている。                     | ・横断歩道を塗り直す<br>・外側線を塗り直す                |                   |
| 14  | 県道13号(前橋長瀬線)の神田地区、美九里公民館～コメリ間       | 歩道が無く路側帯も狭い上、路面も荒れている。交通量が多く車両速度が高い。保護者からの不安の声も多い。                   | ・ひどい所は、随時舗装を検討する                       |                   |