

令和4年度 西中学校 通学路点検に係る対応

保護者の皆様から寄せられた情報と学校の情報を総合し、道路管理者（国、県、市）とともに通学路点検を実施した結果、今年度は以下のような対応をいたしました。地図中の丸数字とその下の説明をご覧ください。

学校では、引き続き生徒の安全指導と危険回避能力の育成を進めて参ります。保護者の皆様、地域の皆様におかれましても子どもたちの安全な登下校に引き続きご協力いただけますよう、お願い申し上げます。

藤岡市立西中学校

- ① **藤岡市上大塚1531-1に面する交差点**
○自転車飛び出しが多く、事故発生の心配あり
<対策>・地域安全課により看板設置 ・学校で生徒への注意喚起
- ② **県道174号 本勳堂信号と（有）美山自動車の間**
○側溝の蓋が段差を生み、自転車が転倒する危険
<対策>・藤岡土木事務所による段差舗装のすりつけ ・学校で生徒への注意喚起
- ③ **あけぼの保育園隣のガス貯蔵庫周辺の角**
○街灯がなくて暗く、犯罪発生の危険あり
<対策>・今後、区長会へ街灯設置について相談
- ④ **あかねこども園交差点**
○横断中の歩行者、自転車が見えにくく危険
<対策>・学校で生徒への指導、注意喚起
- ⑤ **美土里通り 美土里小交差点歩道**
○歩道のポールにより、自転車と歩行者が接近
<対策>・学校で生徒への注意喚起
- ⑥ **国道254号 西中入り口交差点**
○緩やかなカーブで254を西進する車が交差点に突っ込む危険
<対策>・藤岡土木事務所により、防護柵等の対策
- ⑦ **吉野工業の前の用水路**
○蓋が開いていることがあり、転落の危険
<対策>・農政課へ相談 ・学校で生徒への注意喚起
- ⑧ **藤岡市中大塚549の角**
○交差点に進入しないとカーブミラーが見えない
<対策>・地域安全課により、カーブミラー再調整
- ⑨ **西中西側道路を南下するところ**
○車道が狭いが車速高く、自転車や歩行者は危険
<対策>・土木課により「速度落とせ」の路面標示

対策前



対策後



- ⑩ **国道254号 キッチンハウス前歩道**
○通勤と登校が重なる
<対策>・学校で、生徒への指導
- ⑪ **鍋八茶屋北の交差点**
○見通し悪い、横断歩道消えかけ
<対策>・警察により、横断歩道の塗り直し
- ⑫ **県道13号 水押団地の横の道**
○セブンイレブン近くにトラックが路駐
<対策>・学校で、生徒への指導
- ⑬ **県道13号（前橋長滞線） 久保製作所横の長滞線**
○追い越し禁止にできないか
<対策>・警察により、横断歩道の塗り直し ・学校で、生徒への注意喚起
- ⑭ **県道175号と平井小通り交差点**
○道幅が狭く、朝は車の速度速くて危険
<対策>・警察により、横断歩道の塗り直し ・藤岡土木事務所により、外測線の引き直し
- ⑮ **県道175号（上日野藤岡線）**
○大型車多い。側溝の蓋が高く自転車は乗りにくい。
<対策>・学校で、生徒へ指導、注意喚起

