




第二小学校 通学路安全対策箇所
 危険箇所について学校と市で合同安全点検を行い、特に重点とした箇所について対策をしていただきました（平成26年度末現在）。これ以外についても危険箇所を確認し、27年度も合同で対策を進めます。
 ○は危険箇所、矢印は写真撮影の方向。



写真上（以前）写真下（現在、ラバーポールを設置しました）。路側帯の明示により安全確保。



写真上（以前）写真下（現在、路側帯表示をしました）。自動車の通行帯を限定しました。



写真上（以前）写真下（現在、ラバーポールを設置しました）。朝の通勤・通学時、手前からの自転車や自動車に児童が来ることを知らせる。