

令和5年度 藤岡第二小学校 通学路安全対策箇所



中塚285番地付近 中道飛地道路
・道路の道が狭く、朝は車通りが多いが、道には白線がありませんでした（写真1）



・白線を引いて、グリーンベルトを作り、児童の安全性を向上させました。（写真2）



緑町郵便局前の側溝の蓋の設置
・側溝が大変古く、通学する児童が踏く危険がありました。（写真3）



・金属の覆いをつけて、穴を塞ぎ、児童が踏かないようにしました。（写真4）

写真1



写真2

