

藤岡第二小学校区 令和元年度 通学路安全対策箇所

裏校庭北側の五叉路
優先道路が分かりづらく横断する児童
に危険があったため(写真1)、優先道
路の標示を行いました。(写真2)




写真1



写真2

※国土地理院地図を加工して作成