


平成27年度 美九里東小学校通学路危険箇所・安全対策




27年度通学路危険箇所②

前橋長湍線小学校入口付近

◆路側帯が狭く歩道がない

※別所方面から来る2つの脇道があり、人のたまる場所が確保できないので、横断歩道を交差点付近に移動できない。トマトハウス付近に集まり横断歩道に移動して横断歩道を渡ること



27年度通学路危険箇所①



前橋長湍線小学校入口から秋山工業に向かう北側道路

転落防止柵がないため田んぼへの転落が心配

※ 28年度以降転落防止柵を設置

