

藤岡第一小学校 令和5年度 通学路安全対策箇所一覧

① 学校の南門を出た道路のグリーンベルト



薄くなっていたので、グリーンベルトの塗り直しを依頼しました。

新しく、明るいきれいな色の塗料で塗り直していただきました。



② 通学路にはみ出す樹木

市職員の方が、土地の所有者に交渉し、通学路確保のために、伐採をしていただきました。ご協力をいただいた方々に感謝いたします。