

令和7年度 藤岡第二小学校 通学路安全対策箇所



本校周辺の県道寺尾藤岡線は、多くの児童が通学路として利用しているが、自動車の交通量が多く、歩道幅も狭いため、安全面で課題がある。



子どもたちが安心して通学できる環境を確保するために、自転車通行空間の確保を含めて歩道整備事業を検討中。

藤岡緑町郵便局前の横断歩道は、交通量の多い県道を横断する通学路となっており、児童と車両が交錯する危険があった。また、直線道路で車両速度が上がりやすく、横断歩道付近での減速が不十分となるおそれがあり、加えて生活道路からの飛び出しや見通しの悪さも課題であった。



横断歩道の東西方向に路面標示及び外側線の強調を行い、注意喚起と減速を図った。(写真1・2)