


令和4年度 藤岡第二小学校 通学路安全対策箇所



緑町郵便局から学習センターへの道の歩道が狭く、児童の登下校に危険があったため（写真1）
南北に1カ所ずつ「学童注意」の路面標示をしました。（写真2）

写真1



写真2



令和5年3月31日 国土地理院地図を加工して作成

<https://maps.gsi.go.jp/#17/36.245428/139.073090/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1>