

## 令和 7 年度 通学路安全点検

通学路の危険箇所について、美土里小保護者様から寄せられた情報をもとに、現地調査が行われました。

藤岡土木事務所、藤岡警察署交通課、藤岡市土木課、藤岡市地域安全課、藤岡市教育委員会のご協力を得て、以下の箇所について対策をしていただきました。

### ○「ステラ農園」近くの十字路「止まれ」の塗り直し



### ○「吉江塾」近くの十字路「止まれ」の塗り直し



### ○「飯塚商店」前の「横断歩道」と「止まれ」の塗り直し



### ○「南群運送協同組合」向かいの歩道にせり出た「枝の剪定」

