



①本郷団地よりの新しい道が十石街道につきあたるT字路

＜問題＞十石街道を歩いてくる子どもが新しくできた道を横断するとき見通しが悪く危険である。



＜対策＞運転者に注意喚起をするポールを設置した。

②笹川側道が本郷団地に入る所の変則十字路

＜問題＞本郷団地内の側道と南側の側道が微妙にずれていて、車の見通しが悪い。



＜対策＞交差点であることを示す十字白線、南側の側道に停止用の破線を表示した。

③笹川別所1号橋の交差点

＜問題＞橋を渡ってきた車が側道を通ってきた歩行者や自転車と接触の恐れがある。



＜対策＞橋上に停止線、および、側道の外側線を表示し車の停止を促した。

④三名湖入り口T字路から三名湖方面に向けた道路

＜問題＞道路に路側帯がなく、歩行者が歩いているときに、車と接触する危険性がある。



＜今後の対策＞道路にグリーンベルトを表示し、歩行者と自動車を分離する。