

(1) 三名湖～矢場信号 (矢場 742-1) 付近



【令和2年度改善地点】

カーブで見通しが悪く、車の通行量も多く横断するのに危険。



【対策施行後】

見通しが悪いカーブ手前に「減速」の路面標示を追加した。

(2) 矢場信号～三名湖 (矢場 742-1) 付近



【令和2年度改善地点】

カーブで見通しが悪く、車の通行量も多く横断するのに危険。



【対策施行後】

見通しが悪いカーブ手前に「減速」の路面標示を追加した。

(3) 保美 (保美 1449-9) 付近の二股道路



【令和2年度改善地点】

二股道路より県道に出てくる車と、鬼石方面より歩道を通り、神田方面に向かう児童が衝突する危険性あり。



【対策施行後】

県道に出る手前に「一時停止線」を追加した。