


令和7年度 交通対策箇所図



子どもたちの歩道を確保し、安全に通学できるよう、歩道用に外側線を設置していただきました。また、横断歩道の白線も塗り直していただきました。



割れていたカーブミラーを直していました。



「グリーンベルト」を設置していただきましたことで、通学路であることが明確になり、ドライバーへ注意喚起とともに、歩行者の安全が確保されています。