



小さな十字路ですが、十字路であることが分かりづらく、停止線もないことから、自動車どうしの事故に巻き込まれる可能性があったので、十字路の路面標示や停止線を新たに引き直していただきました。



● 日本ワイドクロス株式会社

停止線がないため、車が一時停止せず歩道を横切ろうとする危険性があり非常に危険なため、歩道の手前に停止線を新たに表示していただきました。

