



小さな十字路ですが、十字路であることが分かりづらく、自動車どうしの事故に巻き込まれる可能性があったので、十字路の路面標示を新たに引き直し、十字路であることがはっきり分かるようにしていただきました。



狭い道路で見通しの悪い箇所があるため、ドライバーの注意喚起を目的に、通学路であることを知らせる表示を目立つように設置していただきました。

