

# 令和7年度通学路安全点検

藤岡土木事務所、藤岡警察署、藤岡市役所土木課、藤岡市役所地域安全課等の皆様に安全対策をしていただきました。



美容室メルサ前の十字路。見通しが悪く車の量も多く危険。

→土木課により「交差点注意」とはっきりと表示していただきました。

【着工前】



【着工後】

