


令和3年度 西中学校 通学路点検に係る対応

保護者の皆様から寄せられた情報と学校の情報を総合し、道路管理者（国、県、市）とともに通学路点検を実施した結果、今年度は以下のような対応をいたしました。地図中の丸数字とその下の説明をご覧ください。

学校では、引き続き生徒の安全指導と危険回避能力の育成を進めて参ります。保護者の皆様、地域の皆様におかれましては子どもたちの安全な登下校に引き続きご協力いただけますよう、お願い申し上げます。

藤岡市立西中学校



① ノースヒルゴルフ練習場から歴史館入り口

・道路両脇の路肩が狭く、自転車を車の接触が危険。

＜対策＞ 学童注意の路面表示設置済み。矢羽根線の設置を検討をしていく。

② 上落合高速道路下のトンネル

・登下校に利用する生徒は少ないが、他のカルパートと比べてもトンネル下の面積が広く、防犯上心配。

＜対策＞ R3年度、寄付により、防犯カメラを設置した。

③ みどり通り グループホームふじの里交差点付近

・自転車と車との出会い頭の衝突の危険。

＜対策＞ 美土里小から西中入り口交差点までの外側線の引き直しを実施した。

側溝と側溝の間は舗装で埋めた。



④ 国道254号 白石交差点から吉井方面へ進む南側の歩道

・舗装にくぼみがあり、段差にタイヤが引っかかり転倒の危険。

＜対策＞ 舗装、段差の溝埋めを実施した。

⑤ 国道254号 西中入り口交差点

・見通しが悪く、歩道の中で、歩行者と自転車の接触が心配される。

＜対策＞ 藤岡市土木課により、自転車と歩行者の位置関係を示すマークを表示した。



⑥ 国道254号 MGM付近の横断歩道

・信号がなく、横断になかなか気付いてもらえない。

＜対策＞ 運転者に対し、歩行者有りの注意喚起看板設置は場所的に難しいが、注横断歩道の引き直しを実施した。

⑦ 国道254号 スギ薬局前の横断歩道

・信号がなく、歩行者が留まる場所も狭いため危険。

＜対策＞ 横断歩道の引き直しを実施した。横断歩道有りの注意看板を設置できるを検討していく。

⑧ 西中正門前 横断歩道

・横断歩道が消えかかっている。

＜対応＞ 警察により、令和3年度中に引き直し実施済み。

⑨ 西中南西角T字路 鉄製水路蓋

- ・西中南門に向けて自転車で右折する生徒が、雨の日に転倒する危険がある。
- <対応> 藤岡市土木課により舗装化を実施した。



⑩ 吉野工業所前 細い路地への出入り

- ・市道から細い路地へ入る際、転倒する生徒が毎年見られる。
- <対策> 看板や街灯など、既に十分な対策が施されているので、生徒への継続指導していく。

⑪ 平井小通りと農道との交差点

- ・抜け道としてスピードを出す車が多い。
- <対応> 注意喚起の看板等、既に十分な対策が講じられているため、学校から生徒へ継続的に注意喚起していく。

⑫ 愛陸と市光工業駐車場に面する道路

- ・見通しのが悪く、スピードを上げて走行するトラックがたいへん多い。
- <対応> 市土木課により、カーブ入り口の両側に、減速についてマークと文字で路面標示した。



⑬ 金井橋の平井側歩道

- ・坂道で、舗装に段差が多く、バランスを崩し転倒の危険。
- <対策> 現状では修繕が難しい。除草作業を実施した。

