


令和3年度 藤岡第二小学校 通学路安全対策箇所



本校

写真1



藤岡緑町前郵便局前
交通量の多い交差点の横断歩道が薄くなっていたため、引き直して頂きました。(写真1)

藤岡緑町セブンイレブン前
設置されていたガードレールを(写真2)歩行者の安全のために、より強固なものに変えて頂きました。(写真3)

写真2



写真3

