


H30年度の改善地点

○神田吉井停車場
宿神田公会堂付近の交差点

大型車の交通量が多く、児童の横断や通行に危険

↓
横断歩道・路側帯の白線が不明瞭のため、引き直しを行い、安全の向上を図った。



美九里西小